

## 救急車のテールランプ（後部電灯）について




最近、当消防本部の救急車のテールランプ（後部電灯）が球切れの状態で行っている旨の問合せがあります。

現在、運用している救急車の中に、右側が（リヤフォグランプ）・左側は（バックランプ）となっている車種があります。

（リヤフォグランプ）は後方からの視認性を向上させるためのもので、点灯し走行している場合、右側のみ赤色点灯となります。

球切れではありませんのでご理解ください。



リヤフォグランプ点灯時（右側）



バックランプ点灯時（左側）

※現在の法令では、リヤフォグランプが1灯の場合は車体中央か車体右寄りに取り付けることとされています。

